

RS20-SLSA3.175-35

RS20


一体型 3°

刚性值(μm / kef)

⊕ P. 218

平衡值(N)

⊕ P. 221



■ 注意事项

- 刀具安装...插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。

ROKU-ROKU
MEGA

HEATROBO电磁 1200S (HRD-01S-230AS)
电磁式加热器对应表

[○] 可加热 [×] 不可加热

| 型号 | φD | φC | t | L | M | L1 | φC1 | H | h | Kg | N | S | 省略图 |
|-----------------------|-------|-------|-----|----|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| RS20-SLSA 3-35 | 3 | 6 | 1.5 | 35 | 22.1 | 2.9 | 8.3 | 9 | 46 | 0.1 | 0.2 | 5.2 | ○ 1 |
| -SLSA 3.175-35 | 3.175 | 6.175 | 1.5 | 35 | 22.1 | 2.9 | 8.5 | 9 | 46 | 0.1 | 0.2 | 4.9 | ○ 2 |
| -SLSA 4-35 | 4 | 7 | 1.5 | 35 | 22.1 | 2.9 | 9.3 | 12 | 46 | 0.1 | 0.2 | 4 | ○ 3 |
| -SLSA 5-35 | 5 | 8 | 1.5 | 35 | 22.1 | 2.9 | 10.3 | 15 | 46 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | ○ 4 |
| -SLRA 6-30 | 6 | 12 | 3 | 30 | 17.1 | 2.9 | 13.8 | 18 | 46 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | × 5 |
| -SLRA 8-30 | 8 | 14 | 3 | 30 | 17.2 | 2.8 | 15.8 | 20 | 51 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | × 6 |
| -SLRA10-30 | 10 | 16 | 3 | 30 | 17.6 | 2.4 | 17.9 | 20 | 51 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | × 7 |

φ 3

RS20-SLSA3-35

φ 3.175

RS20-SLSA3.175-35

φ 4

RS20-SLSA4-35

φ 5

RS20-SLSA5-35

φ 6

RS20-SLRA6-30

φ 8

RS20-SLRA8-30

φ 10

RS20-SLRA10-30

特点
加热装置
一体型 3°
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热敏刀座
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
技术资料